

說明：

- 一、台中市清水區鎮政路開闢工程單位設置的人行道，將原來可通行的南社路 301 巷堵死，造成住戶通行不便引發居民不滿，開闢道路原意是要讓民眾出入更方便，卻將道路給堵住，造成車輛無法通行。
- 二、鎮政路開闢不僅將南社路 301 巷堵住，甚至連原有的排水溝也堵住，且鎮政路東側原有兩條巷道，另一條可連結到鎮政路，唯有南社路 301 巷遭堵死，建請相關單位盡速協助改善，並檢討改進，避免類似事情發生。

（五十四）本院紀委員國棟，針對台中市「谷關淨水場溴酸鹽超標」一事，環保署針對全台三百一十八處自來水供水系統採集樣本檢測水質，發現台中谷關淨水場的溴酸鹽超標，特向行政院提出質詢。

說明：

- 一、台中市谷關淨水場根據環保署七月前往檢測資料，谷關淨水場的溴酸鹽檢測值為 0.020 毫克／公升，而法規標準為 0.01 毫克／公升，明顯超標。
- 二、溴酸鹽可能影響腎臟功能，且具有致癌性，雖然溴酸鹽生成原因是因為消毒或是原本水中溴離子偏高等原因，但仍需注意該物質過量是會影響人體，建請相關單位盡速協助改善，並檢討改進，避免類似事情發生。

（五十五）本院紀委員國棟，針對台中市「太平車籠埔水患」一事，太平車籠埔地區排水不良，颱風侵襲時造成光興路與興隆路口淹水，特向行政院提出質詢。

說明：

- 一、台中市太平區車籠埔地區因排水不良，颱風侵襲時造成光興路與興隆路口附近淹水，民眾抱怨問題遲遲未解決，盼水保局能夠將上游野溪清淤，並請水利局整治下游區域的排水，上下游整合，徹底解決水患。
- 二、太平車籠埔的興隆、光隆、福隆里，一、二十年來每逢大雨就淹水，主要是因為附近水溝都被泥沙堵住，加上附近雨水都匯集到光隆路大排再流進頭汴坑溪，宣洩不及才造成淹水，希望找出辦法解決水患。
- 三、其原因上游集水區土石崩塌、地層鬆動，加上南邊溝溪、北邊溝溪、北市坑溪與支流野溪淤塞嚴重，以及下游區域排水宣洩不及，才會造成水患頻傳，建請相關單位盡速協助改善，將上游河川疏浚、野溪清淤、崩場地整治等，徹底解決該處淹水問題。