

專案質詢

9-1-3-0070

立法院議案關係文書 中華民國105年3月2日印發

案由：本院徐委員榛蔚，針對監察院就軍方、在全台各地輸油管線、油池安全問題，完成調查報告，報告中指出，軍方位在花蓮至台東之間，有長達 192 公里的輸油管線，都逾期未做「緊密電位檢測」，顯示軍方在油管妥善情形將無法確實掌握，恐存油料滲漏風險，對於花東地區居民生命安全儼然為一不定時炸彈，爰建請國防部應儘速檢討改進，確保管線監測安全無虞，特向行政院提出質詢。

說明：

- 一、政府應積極維護國人生命安全，然於監察院調查報告卻顯示軍方在位於花蓮至台東之間，有長達 192 公里的輸油管線逾期未做「緊密電位檢測」，軍方就油管妥善情形將無法確實掌握，存有油料滲漏風險，對花東地區生命安全是為一大隱憂。
- 二、查我國陸軍二支部泵輸分庫，負責管理全國唯一長程輸油管，沿途各泵站，均設置泵機，將航空燃油逐站加壓推送至花東地區空軍基地，但卻未確切落實管線監測之責，顯置花東地區居民生命於危險之境，爰建請國防部應儘速檢討改進，確保管線監測安全無虞，以盡維護公共安全之責。