

專案質詢

8-2-14-0987

## 立法院議案關係文書 中華民國101年12月19日印發

案由：本院楊委員麗環，針對五楊高架橋自2009年底開工以來，兩年多已經發生9起重大意外，造成3人死亡3人受傷，還一度停工安檢，施工品質引發民眾信心危機，尤其近來屢次發生水泥外溢，影響高架橋下車輛安全；甚至有鷹架倒塌發生於內壢交流道匝道入口附近，支撐橋體的防護大底板、鋼製防護托架突然倒塌，嚇壞駕駛人及嚴重影響交通安全。本席甚感憤怒，要求交通部及國工局必須立刻針對廠商進行懲處與調查，對於屢犯的廠商給予列入黑名單，禁止其承包相關標案，並針對施工區域防護再次進行檢視與強化，保障駕駛人用路安全。爰此，特向行政院提出質詢。

說明：

五楊高架工程再度出包，這次是泥漿水從天而降！工程人員在內壢路段進行水泥灌漿作業時，疑東北季風因素，又沒事先做好管理，從天而降的泥漿水因此波及下方8台車。車主回想起事發當時，直說嚇壞了。

從擋風玻璃、引擎蓋一直到車燈，黑色轎車沒有一處是乾淨，而罪魁禍首又是趕工中的五楊高架工程。據悉，上月21日上午9時，五楊高架才因為鋼樑突然斷裂崩落，3噸多重的建材從17公尺高掉落，差點砸傷在中山高內壢交流道匝道的車輛。

本月14日晚間7時左右，五楊高架工程再度出包，國道天外飛來的水泥漿，嚇壞了路過的車主。車主受訪時表示，「開車開到一半，天上突然掉一些東西下來，整個鏡子看不清，都是白色的，當場就嚇一跳。還好我前面、後面都沒車。」中山高內壢路段上方的五楊高架正積極趕工中，疑似因東北季風強，水泥灌漿作業沒做好防護措施，隨風往下灑而波及下方多達8輛轎車，所幸沒有造成車禍意外。「這個已經硬掉了，現在沒辦法洗了吧。」被潑及的駕駛們，只能無奈聚在一起等警方處理。

儘管承包商（遠揚營造）表示會負起賠償責任，但五楊高架橋從掉水泥、鋼板坍塌，一直

## 立法院第 8 屆第 2 會期第 14 次會議議案關係文書

到泥漿從天而降，可謂連續狀況不斷。而且，五楊高架橋預計連接 18 標到楊梅、疏散桃園段的車流，卻在泰山收費站前設立上下匝道，橋墩成了駕駛的大柱子，常常不小心就發生事故。據悉，五楊高架開工後，每個月的車禍件數從 250 件變成 400 件，駕駛尚未享受到五楊的便利，就先面對危險設計。

## 國道 1 號五股至楊梅段拓寬工程計畫

(計畫總進度：預定 97.03%實際 94.25%)

| 標別   | 契約工程名稱             | 廠商名稱 | 工程地點 |            | 預訂完工期程 | 契約金額<br>(仟元) | 累計實際進度<br>(%) |
|------|--------------------|------|------|------------|--------|--------------|---------------|
|      |                    |      | 縣市   | 鄉鎮         |        |              |               |
| C905 | 龜山桃園段北上線及桃園交流道改善工程 | 遠揚營造 | 桃園縣  | 龜山鄉        | 101.12 | 2,825,707    | 93.00         |
| C906 | 龜山桃園段南下線及桃園交流道工程   | 根基營造 | 桃園縣  | 龜山鄉        | 102.01 | 2,636,000    | 87.98         |
| C907 | 桃園蘆竹段及機場系統交流道工程    | 國登營造 | 桃園縣  | 蘆竹鄉        | 101.11 | 3,552,337    | 78.01         |
| C908 | 蘆竹中壢段北上線及內壢交流道工程   | 遠揚營造 | 桃園縣  | 蘆竹鄉<br>中壢市 | 101.12 | 2,314,415    | 93.55         |
| C909 | 蘆竹中壢段南下線工程         | 榮工工程 | 桃園縣  | 中壢市        | 101.12 | 2,028,000    | 93.99         |
| C910 | 中壢楊梅段北上線工程         | 大陸工程 | 桃園縣  | 中壢市楊梅鎮     | 101.11 | 4,229,309    | 94.71         |
| C911 | 中壢楊梅段南下線工程         | 皇昌營造 | 桃園縣  | 中壢市楊梅鎮     | 101.10 | 4,428,000    | 97.9          |